



Por un Transporte Vertical Seguro

ASCENSORES: VALORES DE REPARACION

**Información complementaria
para usuarios y administradores:**

El presente listado indica valores orientativos – al 31 de JULIO de 2014–, para que puedan evaluar la cotización para la reparación de ascensores en todo el país.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad y transparencia del servicio brindado.

NOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALACION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.

1. CABLES DE ACERO Y POLEAS

1.0 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas (Con nuevos tensores)	\$ 14.700
1.1 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y rectificación de polea (En taller)	\$ 23.100
1.2 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y polea nueva (No llanta)	\$ 27.900
1.3 Provisión y colocación de una tira de cable de acero de 1/4', 6 x 19+1 para 10 paradas a instalarse en un sistema de limitador de Paracaídas	\$ 5.000
1.4 Provisión y colocación de nueva polea de 3 canales de 650 /700 mm (No llanta)	\$ 15.200
1.5 Rectificación en taller de polea de 3 canales de 650 /700 mm. (No llanta)	\$ 9.500

2. MECANISMO DE FRENO

2.0 Reparación de zapatas (2) de freno, reemplazando cintas de ferodo Tejido (Tamaño mediano)	\$ 2.500
2.1 Provisión y colocación de bobina de freno para máquina normal de 450 Kg.	\$ 4.800

3. CERRADURAS ELECTROMECAÑICAS

3.0 Provisión y colocación de cerradura electromecánica común para puerta plegadiza con rueda	\$ 1.500
---	----------



Por un Transporte Vertical Seguro

3.1 Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta placa común	\$ 1.500
3.2 Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta semi-automática	\$ 2.600

4. CONTACTOS DE SEGURIDAD

4.0 Provisión y colocación de contacto de seguridad de puerta de cabina	\$ 1.500
---	----------

5. CONTROLES DE MANIOBRAS

5.0 Provisión y colocación de rectificador de onda completa de 25 Amp. (Plaqueta) con diagnóstico de falla	\$ 2.300
5.1 Provisión y colocación de transformador multi-salida de 500 V/A. con diagnóstico de falla	\$ 6.900
5.2 Provisión y colocación de contactor tipo industrial bobina 110 V.C.A para 18/25 Amp. (1° Calidad)	\$ 3.500
5.3 Provisión y colocación de relevo térmico sin contactor 8/16 Amp.	\$ 2.300

6. PATINES (RAMPAS ABRE PUERTAS)

6.0 Provisión y colocación de patín retráctil completo	\$ 5.800
6.1 Provisión y colocación de patín retráctil completo con instalación eléctrica	\$ 8.100
6.2 Provisión y colocación de bobina de 110 V.c.c. de patín retráctil común	\$ 2.500

7. GUIADORES

7.0 Reemplazo de Colizas de nylon comunes para coche	\$ 2.500
7.1 Colizas de nylon comunes para contrapeso	\$ 2.000
7.2 Colizas de metal fundido (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 3.900
7.3 Colizas de madera (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 2.600
7.4 Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Cabina autoalineables con adaptación	\$ 14.100
7.5 Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Contrapeso con adaptación	\$ 4.100



Por un Transporte Vertical Seguro

8. PUERTAS

8.0 Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas sin pintura	\$ 4.800
8.1 Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas con pintura	\$ 6.900
8.2 Provisión y colocación de nueva puerta de Piso de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 13.000
8.3 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Acero Inoxidable sin modificación de cabina	\$ 16.900
8.4 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Aluminio sin modificación de cabina.	\$ 11.800
8.5 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 10.500
8.6 Provisión y colocación umbral acero inoxidable de cabina de 86 cm. de largo para puerta manual	\$ 2.200

9. MAQUINA – MOTOR

9.0 Provisión y colocación de crapodina de máquina de 450 Kg. con reemplazo de lubricante	\$ 4.100
9.1 Rebobinado de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad).	\$ 7.700
9.2 Rebobinado de motor de 12 HP, 900 RPM (2 Velocidades).	\$ 15.900
9.3 Reemplazo de ambos bujes de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad)	\$ 7.600

10. MECANISMO DE PARACAIDAS

10.0 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo y polea tensora de pozo	\$ 11.100
10.1 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo y cable de acero para 10 paradas	\$ 14.100
10.2 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo, cable de acero para 10 paradas, torreta y llave de corte trifásico	\$ 16.100

11. BOTONERAS DE LLAMADA

11.0 Reemplazo de Botonera de llamada exterior simple	\$ 1.400
---	----------



Por un Transporte Vertical Seguro

11.1 Módulo de Botón de llamada \$ 900

12. VARIOS

12.0 Faldón vertical de 750 mm. de alto (Pantalla Guardapiés) \$ 1.500

12.1 Alarma Autónoma de Puerta Abierta \$ 1.900

12.2 Balanza limitadora de carga con adaptación y periféricos \$ 12.300

FUENTE: Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA)