



CECAF

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

NUEVAS VALORES REFERENCIALES DE TAREAS PARA EL CONSERVADOR 01/10/2022 (NO INCLUYEN IVA)

Cód..	Detalle	Precio
-------	---------	--------

V VARIOS

V.1	Cumplimiento de inspección coordinada por la AGC	\$ 35.000,00
V.2	Relevamiento con diagnostico y confección de informe de estado	\$ 25.000,00

1. CABLES DE ACERO Y POLEAS

1.1	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas (Con nuevos tensores)	\$ 440.000,00
1.2	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y rectificación de polea (En taller)	\$ 560.000,00
1.3	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y polea nueva (No llanta)	\$ 750.000,00
1.4	Provisión y colocación de una tira de cable de acero de 1/4', 6 x 19+1 para 10 paradas a instalarse en un sistema de limitador de Paracaídas	\$ 165.000,00
1.5	Provisión y colocación de nueva polea de 3 canales de 650 /700 mm (No llanta)	\$ 320.000,00
1.6	Rectificación en taller de polea de 3 canales de 650 /700 mm. (No llanta)	\$ 290.000,00
1.7	Provisión y colocación de nueva polea de tres canales 650/700 mm. (Llanta)	\$ 345.000,00
1.8	Acorte de cables de acero 3 tiras	\$ 175.000,00
1.9	Cambio de cable de selector, cable y resorte	\$ 145.000,00
1.10	Rectificación de polea en obra de 3 canales de media	\$ 115.000,00
1.11	Acorte de cable de limitador de velocidad 10 paradas	\$ 42.000,00

2 MECANISMO DE FRENO

2.1	Reparación de zapatas (2) de freno, reemplazando cintas de ferodo Tejido (Tamaño mediano)	\$ 85.000,00
2.2	Provisión y colocación de bobina de freno para máquina normal de 450 Kg.	\$ 135.000,00

3. CERRADURAS ELECTROMECAÑICAS

3.1	Provisión y colocación de cerradura electromecánica común para puerta plegadiza con rueda	\$ 34.000,00
3.2	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta placa común	\$ 36.000,00
3.3	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta semi-automática	\$ 77.000,00

4. CONTACTOS DE SEGURIDAD

4.1	Provisión y colocación de contacto de seguridad de puerta de cabina	\$ 35.000,00
4.2	Provisión y colocación de contacto de seguridad de paracaídas	\$ 35.000,00
4.3	Provisión y colocación de cable flojo de selector de pisos	\$ 44.000,00
4.4	Provisión y colocación de juego de contacto de puerta automática	\$ 35.000,00
4.5	Resorte de cierre de puerta automática	\$ 24.000,00
4.6	Contacto de seguridad de puerta de inspección	\$ 35.000,00



CECAF

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

4.7	Instalación de corte de FM a distancia (alternativo a llave RM). Colocación de contactor en sala de máquinas, dos interruptores límites en extremos de recorrido y una rampa en cabina. Con instalación eléctrica. P/ascensor de 10 paradas.	\$ 210.000,00
4.8	Instalación de corte de FM a distancia (alternativo a llave RM). Colocación de contactor en sala de máquinas, un interruptor límite en techo de cabina y dos rampas en extremos de recorrido. Con instalación eléctrica. P/ascensor de 10 paradas.	\$ 190.000,00

5 CONTROLES DE MANIOBRAS

5.1	Provisión y colocación de rectificador de onda completa de 25 Amp. (Plaqueta)	\$ 47.000,00
5.2	Provisión y colocación de transformador multi-salida de 500 V/A. con diagnóstico de falla	\$ 110.000,00
5.3	Provisión y colocación de contactor tipo industrial bobina 110 V.C.A para 18/25 Amp. (1º Calidad) Schneider	\$ 73.000,00
5.4	Provisión y colocación de relevo térmico sin contactor 8/16 Amp.	\$ 55.000,00
5.5	Provisión y colocación de un control de maniobras de 1 o 2 velocidades 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, botoneras de cabina y palier, botonera de inspección, captosres magnéticos, material de pasadizo y señalización	\$ 2.200.000,00
5.6	Provisión y colocación de un control de maniobras frecuencia variable 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, , botoneras de cabina y palier, botonera de inspección captosres magnéticos, material de pasadizo y señalización	\$ 2.700.000,00
5.7	Provisión y colocación de conductor flexible de 20 conductores tipo plano con caja de medio recorrido para un ascensor de 10 paradas	\$ 215.000,00

6. PATINES (RAMPAS ABRE PUERTAS)

6.1	Provisión y colocación de patín retráctil completo	\$ 110.000,00
6.2	Provisión y colocación de patín retráctil completo con instalación eléctrica	\$ 155.000,00
6.3	Provisión y colocación de bobina de 110 V.c.c. de patín retráctil común	\$ 56.000,00
6.4	Reparación patín OTIS original con cambio de bobina	\$ 210.000,00
6.5	Provisión y colocación de patín para puerta semiautomática tipo ALJO	\$ 220.000,00

7. GUIADORES

7.1	Reemplazo de Colizas de nylon comunes para coche	\$ 62.000,00
7.2	Reemplazo de Colizas de nylon comunes para contrapeso	\$ 62.000,00
7.3	Colizas de metal fundido (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 130.000,00
7.4	Colizas de madera (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 75.000,00
7.5	Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Cabina autoalineables con adaptación	\$ 290.000,00
7.6	Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Contrapeso con adaptación	\$ 260.000,00

8. PUERTAS

8.1	Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas sin pintura	\$ 145.000,00
8.2	Provisión y colocación de nueva puerta de Piso de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 260.000,00



CECAF

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

8.3	Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Acero Inoxidable sin modificación de cabina	\$ 340.000,00
8.4	Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Aluminio sin modificación de cabina.	\$ 310.000,00
8.5	Provisión y colocación umbral acero inoxidable de cabina de 86 cm. de largo para puerta manual	\$ 41.000,00
8.6	Provisión y colocación de guidores de inferiores de puertas automáticas o rodillos superiores en cada caso	\$ 12.000,00

9. MAQUINA – MOTOR

9.1	Provisión y colocación de Rodamiento de empuje (Crapodina) de máquina de 450 Kg.	\$ 110.000,00
9.2	Ajuste de Rodamiento de empuje (Crapodina)	\$ 65.000,00
9.3	Rebobinado de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad).	\$ 240.000,00
9.4	Rebobinado de motor de 12 HP, 900 RPM (2 Velocidades).	\$ 380.000,00
9.5	Reemplazo de ambos bujes de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad)	\$ 180.000,00
9.6	Reparación integral de máquina: cambio crapodina, buje motor y sin fin, retén, bujes y/o rodamientos de bancadas (1velocidad) 7 HP	\$ 550.000,00
9.7	Reemplazo de aceite de máquina de tracción con lavado de caja	\$ 45.000,00

10. MECANISMO DE PARACAIDAS

10.1	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo y polea tensora de pozo	\$ 270.000,00
10.2	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo y cable de acero para 10 paradas	\$ 314.000,00
10.3	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo, cable de acero para 10 paradas, torreta y llave de corte trifásico	\$ 320.000,00

11. BOTONERAS DE LLAMADA

11.1	Reemplazo de Botonera de llamada exterior simple	\$ 23.000,00
11.2	Módulo de Botón de llamada	\$ 19.000,00

12. VARIOS

12.1	Faldón vertical de 750 mm. de alto (Pantalla Guardapiés)	\$ 41.000,00
12.2	Alarma Autónoma de Puerta Abierta	\$ 55.000,00
12.3	Balanza limitadora de carga con adaptación y periféricos	\$ 210.000,00
12.4	Cabezal electrónico lector de posición	\$ 41.000,00
12.5	Provisión e instalación completa de Barrera Multihaz	\$ 153.000,00
12.6	Chapa ignífuga bajo piso cabina	\$ 45.000,00